



Šilumos izoliacijos plokščių sandėliavimas

XPS plokštės laikomos horizontaliai sukrautos į rietuves sausoje uždaroje vietoje, ne arčiau, nei 1 metro atstumu nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo kritulių ir saulės spindulių.